

ONDERHOUD VAN DE RADIOACTIVITEITSDETECTOREN

Dienstverlener: CANBERRA NV/SA
Zone 1 Researchpark, 80 tel.: 02/481.85.30
1731 ZELLIK fax: 02/481.85.50

A . BETROKKEN TYPES RADIOACTIVITEITSDETECTOREN

- Radioactiviteitsdetectoren 6150 AD3 en telectoren AD-t van het merk Automess.
- Detectoren FH40-G (vroeger ESM), telectoren FH40-TG en alfa/bèta-besmettingssondes FHZ742 van het merk Thermo.
- Radioactiviteitsdetectoren Colibri, Telectoren télé-STTC, contaminatiesondes SABG-100 en sondes SG-2R van het merk Canberra.

B. PREVENTIEF ONDERHOUD / KALIBRATIE

1. Prijs

- Kalibratie van detectoren die het dosisdebit meten: Automess 6150 AD3, Automess AD-t, Thermo FH40-G, Thermo FH40-TG, Canberra Colibri, Canberra télé-STTC : 181,00€ zonder BTW – 219,86 BTWi
- Nazicht van de detectoren die de besmetting meten: FHZ742, SABG 100, SG-2R : 132,25 € zonder BTW – 160,02 BTWi

2. Periodiciteit

De detectoren worden een keer om de drie jaar onderhouden, gekalibreerd/nagekeken op basis van een door de Directie Materieel goedgekeurde planning. De firma is belast met de uitnodiging van de hulpdiensten.

3. Onbeschikbaarheidsstermijn

De onbeschikbaarheidsstermijn van de toestellen bedraagt ongeveer 1 maand.

4. Uitgevoerde operaties

- **Detectoren die het dosisdebit meten**
 - Nazicht van de werkingsparameters door de firma voorafgaand aan de kalibratie.
 - Kalibratie uitgevoerd door een erkend orgaan, met name Controlatom.
- **Detectoren die de besmetting meten**

- Nazicht van de werkingsparameters door de firma, alsook nazicht van de kwaliteit van de meeting.

5. Transport

De hulpdiensten zijn belast met het transport van de detectoren naar de firma die instaat voor het onderhoud.

De firma is belast met de verzending van de detectoren naar de betrokken hulpdiensten.

C. HERSTELLINGEN

De herstellingen of vervangingen van stukken gebeuren op basis van een prijsofferte.

1. Bedragen

- Uurloon van de technicus: 103,50 €zonder BTW – 125,24 €BTWi
- De offerte vermeldt een aantal prijzen van stukken. Deze prijzen kunnen verkregen worden bij de Directie Materieel.